

TI-01- 92/17	ZK Pazinski ponor
--------------	-------------------


TERENSKI IZVJEŠTAJ 92/17

Dobili smo prijavu da je 13.12.2017. iz pročistača kanalizacije grada Pazina na ispusnoj cijevi izlazi onečišćenje (tamna fekalna voda), koje vodenim tokom potoka Šaltarija, utiče u Pazinčicu unutar značajnog krajobraza „Pazinski ponor“ i područja ekološke mreže NATURA200 „Pazinski potok“. Uz prijavu smo dobili i fotografije na kojima se vidi da iz jedne cijevi u potok Šaltarija izlazi tamna tekućina koja onečišćuje vodu. U prijavi kažu da su to „navodno“ fekalne vode iz pročistača grada Pazina. U navedeno vrijeme bilo je puno oborina, što se vidi i po količini vode u potoku. Zamijećeno je u više navrata da prilikom takvih kiša dolazi do onečišćenja Pazinčice.

Obilaskom navedenog područja obišli smo ispusnu cijev iz pročistača i cijelu dužinu potoka Šaltarije od cijevi do početka pada potoka u dubinu. Od pročistača, uzvodno oko 100-tinjak metara vodi prosjek kroz koji se vide nekoliko šaftova. Na kraju tog prosjeka je ispusna cijev. Iznad tog područja je teren bivše tvornice „Pazinka“ koja je sada u korištenju više korisnika. Neznam gdje završavaju otpadne vode i kanalizacija iz tvornice, da li se u nekom od šaftova sakupljaju vode iz navedenog područja. Na padini iz bivše tvornice se spušta odvodni kanal koji odvodi vodu direktno u potok, a odavde u zaštićeno područje. Ne vidi se dali se tako ispuštaju površinske vode sa terena na kojima se nalaze ekološki neprihvatljive tvari i vozila.

Prilikom današnjeg nadzora iz ispusne cijevi izlazi prozirnija voda, ne tako jako i tako tamna kao na slikama iz prijave. Potok nije tako neproziran, iako se na pojedinim mjestima na kojima voda stoji vide tragovi onečišćenja. U zaštićeno područje više ne ulazu zagađena voda..

Slike onečišćenja:



Utok potoka Šaltarija u Pazinčicu



potok Šaltarija



Potok kod sipusne cijevi



Ispusna cijev



Prosjecka sa šahtovima prema pročištaču



Usporedba fotografija kod prijave i današnje stanje.




13.12.2017.




Nadzor 15.12.2017.




13.12.2017.



Nadzor 15.12.2017.




13.12.2017.




Nadzor 15.12.2017.



13.12.2017.



Nadzor 15.12.2017.



Odvodni kanal iz bivše tvornice

U Puli, 15.12.2017

Čuvar prirode
Mladen Perčić